



Uwagi:

- Wymiary podano w mm, rzędne w m,
- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
- Wymiary sprawdzić na budowie,
- Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

<div><div><b>PRO - Inwest</b> 87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86 kom 693 186 667</div></div>		<div>BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE</div> <div>Obsługa architektoniczno-budowlana</div>			
Inwestor		Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek			
Projekt		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie			
Adres		Marysin 30, 87-890 Marysin			
Stadium		Projekt architektoniczno-budowlany			
Tytuł rys.		Rzut dachu- stan projektowany			
Projektował		Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Elżbieta Szymkowska		UAN-NB-8386-5/55/87 WK		Maciej Podlaski	
Sprawdził		Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Bartłomiej Bąbiński		KPOKKIA 18/2005			
Skala	Arkusz	Data	Branża	Rewizja	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00	053