


Przekroje przez konstrukcję dachu - stan istniejący

skala 1:50

1. Podany poziom 0.00 jest rzędną porównawczą.
Dotyczy tylko tego rysunku.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Nd1	namunica 100x100
Z1	zastrzał 190x220
Z2	zastrzał 100x100
Z3	zastrzał 75x130
J1	jętka 60x150
J2	jętka 100x200
J3	jętka 120x200
Bp1	kulawka 200x200
B1	belka stropowa 195x250
B2	bal 170x100
B3	belka stropowa 200x280
B4	belka stropowa 130x210

 PRO - Inwest		BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE biuro architektura-budowlane	
87-802 Choszcz ul. W. Łokutka 5, NIP 688-137-95-90 kom 602 691 667			
Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-890 Włocławek		
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Gródzickiej w Lubrańcu Marysinie		
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin		
Stadium	Projekt Techniczny		
Tytuł rys.	Przekroje przez konstrukcje dachu- stan istniejący		
Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował
Ełżbieta Zymkowska	UAN-N-8396-5/55/87 WK		Maciej Podlaski
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	Opracował
Maciej Podlaski	WK/P013/PWOK/22		
Skala	Arkusz	Data	Brzozto
1:50	1100x420	29.11.2023	Budowlana
			00
			020