

- Uwagi:
- Wymiary podano w mm, rzędne w m,
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
 - Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
 - Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

K1, K3	krokiew 100x170
K2	krokiew 90x150
K4	krokiew 60x140
SC1	słup 190x230
SC2	słup 170x170
SC3, SC4	słup 150x150
SC5, SC6	słup 100x100
Pd1	platew 140x170
Pd2	platew 150x200
Pd3	platew 100x150
Pd4	platew 150x160
Pd5	platew kolankowa 140x140
Mi1-Mi4	miecz 120x120
Mi2-Mi3	miecz 80x140

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Z1	zastrzał 190x220
Z2	zastrzał 100x100
Z3	zastrzał 75x130
J1	jętka 60x150
J2	jętka 120x200
J3	jętka 60x150

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH

Bz1, Bz2 - wzmocnione belki stropowe dwoma profilami C160


MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA STALOWA:

Konstrukcja główna: S235

KONSTRUKCJA DREWNIANA:

Drewno klasy: C24 o wilgotności max 18%



PRO - Inwest

87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86
kom 693 166 667

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Obsługa architektoniczno-budowlana

Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek						
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie						
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin						
Stadium	Projekt Techniczny						
Tytuł rys.	Rzut konstrukcji dachu- stan projektowany						
Projektował	Elżbieta Szymkowska		Nr uprawnień UAN-NB-8386-5/55/87 WK	Podpis	Opracował Maciej Podlaski		
Sprawdził	Maciej Podlaski		Nr uprawnień WK/P0039/PWOK/22	Podpis	Opracował		
Skala	Arkusz	Data	Branża	Rewizja	Nr. rysunku		
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00	057		